

REINOSA

De chapuza en chapuza

En los próximos días se iniciará la revisión y reparación del nuevo enlosado de la Plaza de España, que fue pavimentada hace unos cinco meses

05.01.2008 - JAVIER

En los próximos días se iniciarán los trabajos de revisión y reparación del nuevo enlosado con el que, hace tan solo cinco meses, fue pavimentado todo el recinto de la Plaza de España. Según el concejal de Obras del Ayuntamiento de Reinosa, Emilio Ruiz Tames, «de los resultados de esta revisión de la obra va a depender de que, al igual que se ha tenido que hacer en la calle Mayor, se tengan también aquí que levantar las losas y rehacer nuevamente la obra».

Esta revisión y, en su defecto, repetición del proyecto de reparación y renovación de la pavimentación de la Plaza de España es consecuencia de las anomalías y defectos que están surgiendo en varios puntos del nuevo enlosado, con la aparición de numerosas losas sueltas, rotas o con inestabilidad de amarre.



El pavimento de la Plaza de España es posible que tenga que ser levantado y sustituido. / S.D.

Con el fin de evitar mayores deterioros en el nuevo enlosado con el paso del tiempo, y ante la negativa experiencia adquirida con el proyecto de peatonalización de la calle Mayor, el concejal Ruiz Tames señala que ha mantenido conversaciones con la empresa responsable de la obra, Ascán, y han concluido «la conveniencia de realizar una revisión minuciosa de todo el enlosado que afecta a la plaza para intentar reparar las zonas defectuosas que se detecten o, en su defecto, si se comprueba que la base de sujeción del enlosado es deficiente, se procederá a levantarlo en su totalidad para rehacer la obra».

El proyecto de rehabilitación y sustitución del pavimento de la Plaza de España fue ejecutado el pasado año por Ascán, culminando los trabajos con el inicio de la obra de peatonalización de la calle Mayor y adyacentes. Este plan afectó igualmente a la calle Ramón Sánchez Díaz, de acceso a la Plaza de La Corraliza, y su ejecución coincidió también con la reforma y urbanización de la Plaza Juan XXIII, calle San Sebastián y adyacentes. El presupuesto del proyecto de la Plaza de España y calles anexas ascendió a 225.000 euros, financiados por la Consejería de Obras y Urbanismos del Gobierno regional, con un plazo de ejecución de 18 semanas.

Entorno histórico

Las actuaciones a realizar en el proyecto inicial de la Plaza de España se centraron en el levantamiento y demolición de la pavimentación total que tenía el recinto, siendo sustituido por otro enlosado de piedra calatorao, con relleno de franjas y entrepaños de piedra natural arenisca silíceo, color crema, de alta resistencia al desgaste, respetando tanto el trazado que tenía como el resto de los niveles urbanísticos. En este mismo proceso de obra se contemplaba el cambio de los diferentes bordillos y peldaños de piedra, sustituyéndose también la tarima de madera existente en uno de los ángulos por otra de piedra.

Este proyecto de reparación y rehabilitación de la Plaza de España se amplió igualmente a las calles Ramón Sánchez Díaz y a la de acceso a la Plaza de La Corraliza.

La intervención en estos tramos respetó los niveles con los edificios existentes, sustituyéndose el adoquinado que tenían por el actual enlosado. Todas estas actuaciones corresponden al plan de recuperación y conservación de las calles y plazas en el entorno histórico del casco urbano, tanto en la zona afectada de la Plaza de España, como en la de la Iglesia San Sebastián.