

Región

REINOSA

Soluciones chapuceras

Parches de cemento y arena sustituyen ahora las losas rotas del tramo peatonalizado de la calle Mayor

23.03.2010 - JAVIER DYSART

Con la sucesión de obras y proyectos que, tanto en el proceso de ejecución como a lo largo del tiempo, se han visto afectados en la ciudad por abandonos, suspensiones, interrupciones, incumplimientos de plazos de terminación, acabados deficientes y resto de situaciones anómalas, los reinosanos ya están acostumbrados a sufrir este tipo de inconvenientes en las obras públicas. Desde que en 2007 se iniciaron los trabajos de peatonalización de la calle Mayor, la ejecución chapuza resultante de la nueva pavimentación no ha dado tregua a la repetición de obra, modificados, deterioros, reparaciones y parcheos.

El colmo del dislate se centra ahora en la 'operación chapuza' que se está practicando en la sustitución de losas deterioradas en el tramo peatonal. Cuando se cumple tan solo año y medio desde la segunda terminación de la obra -la primera no se aceptó por defectuosa y hubo que repetirla-, las reparaciones que se están realizando consisten en sustituir las placas rotas por parches de masa de cemento y arena. Los comentarios que se pronuncian al respecto no dan crédito a que una obra nueva, de reciente ejecución, se esté parcheando con cemento en lugar de sustituir las losas rotas por otras nuevas.

Génesis peatonal


El enlosado de la zona peatonalizada de la calle Mayor continúa deteriorándose. Desde la entrega de la obra, los trabajos de reparación y sustitución de placas por parte de la empresa responsable y del propio Ayuntamiento, prácticamente no han cesado. La escasa consistencia de los materiales empleados junto a la deficiente colocación del enlosado en toda la superficie, determinaron en su momento la negativa del Ayuntamiento a recepcionar la obra por falta de calidad y ejecución defectuosa. Esta decisión, tras haberse abordado algunas reparaciones sobre la marcha, obligó a la empresa responsable de la obra a levantar y sustituir todo el enlosado de la calle.

A pesar de la repetición de los trabajos y, también, de las posteriores reparaciones parciales que no han cesado desde entonces, parte del enlosado de la calle Mayor continúa moviéndose y quebrándose, precisando de forma frecuente obras de consolidación y de mantenimiento. Ahora, en lugar de sustituir las losas rotas, se ha optado por los parches de mortero.

Obras gafadas

El municipio de Reinosa tiene elevada experiencia en tales asuntos. Desde las más recientes, como es la peatonalización de la calle Mayor, la reforma del parque de Cupido, que también sufrió un largo apagón, o los trabajos de urbanización que se realizan en la zona de Vidrieras, y saneamiento de la calle del Ebro, cuyos retrasos son notorios.

Sin remitirnos a los grandes desfases que en su momento registraron los proyectos del polideportivo en el Campo de Santiago, la construcción del centro de Formación Profesional, las viviendas de las Eras, el Hogar de la Tercera Edad, la reparación de aceras del centro urbano, la urbanización de Jiménez Díaz y de La Húngara, el nuevo cementerio, junto a otras más recientes como las viviendas de Sorribero, la remodelación y ampliación del Puente del Ebro, o la Plaza Diez Vicario, se puede asegurar que el Ayuntamiento de Reinosa sufre un prolongado desequilibrio de eficacia y suerte a la hora de afrontar procesos de obra pública en el casco urbano.



Los parches de cemento sustituyen las losas de la calle Mayor. :: J. D.